Français

STOCKAGE - Si le matériel est stocké plus d'une semaine après réception :

- Conserver le matériel sur une palette.
- Abriter le matériel des intempéries, dans un lieu sec, ventilé, à l'abri du soleil, avec atmosphère non-corrosive (de -20°C/98% d'humidité à +50°C/30% d'humidité).
- Il est suggéré d'utiliser un local à température ambiante stable.
- Protéger le matériel de toute éclaboussure (plâtre, ciment, produits corrosifs, etc).
- **Retirer le film plastique afin d'éviter toute condensation. L'humidité et le manque de ventilation peuvent mener à l'oxydation des pièces même galvanisées.**
- Si les produits sont placés à l'intérieur d'une machine qui sera par la suite stockée, s'assurer que cette machine ne sera pas emballée afin d'éviter toute oxydation.

MANIPULATION

- Manipuler les éléments avec précaution afin d'éviter :
    - Toute déformation de la tôle, dégradation de la laine ;
    - Tout choc.

English

STORAGE - If the material has to be stored more than 1 week after delivery :

- Place the material on a pallet.
- Shelter the equipment from the elements in a dry, ventilated, sun-proof, non-corrosive environment (from -20°C/98% RH to +50°C/30% RH de -20°C/98%).
- It is advised to use room with a stable ambient temperature.
- Protect the equipment from spatters (plaster, cement, corrosive products, etc.).
- Remove the plastic wrapping to prevent condensation. Moisture and lack of ventilation can lead to oxidation of components even those that are galvanized.
- If the goods are placed in a machine that will be stored afterwards: make sure this machine will not be packed, in order to avoid oxidation.

HANDLING

- *Handle the unit with care to prevent :*
    - *Any deformation of sheet metal, degradation of the wool ;*
    - *Any shock.*